

دليل التخزين والتداول

ألواح وبلوكات البوليسترين الموسع EPS



شروط التخزين

مادة EPS هي الأخف في الموقع — لذلك فإن الرياح واللهب والمذيبات أعداؤها الأساسيون. الرّصّ الثابت والانضباط البسيط في الموقع يقيان الألواح والبلوكات جاهزة للاستخدام.

رّصّ ثابت ومستوي

01

تُرّصّ الألواح أفقيًا والبلوكات على أرض صلبة ومستوية. تُحفظ ارتفاعات الرّصّ معقولة وثابتة — ولا يُسمَح بالتسلق على البلوكات المرصّصة.

التغطية من الشمس

02

عند التخزين في العراء لأكثر من أسابيع قليلة، تُغطّى الرّصات بمشّمع معتم فاتح اللون. الأشعة فوق البنفسجية تُصقّر السطح وتجعله هشًا مع الوقت.

بعيدًا عن مصادر الاشتعال

03

البوليسترين قابل للاحتراق — حتى الدرجات المثبطة للهيب (ذاتية الإطفاء). تُبعد الرّصات عن اللهيب المكشوف والأعمال الساخنة وأماكن التدخين.

بعيدًا عن المذيبات

04

المذيبات والوقود واللواصق ذات الأساس المذيب تذيب مادة EPS. تُخزّن بعيدًا عن الكيماويات وتُراجع توافقية كل لاصق ودهان.

التأمين ضد الرياح

05

الألواح والبلوكات خفيفة للغاية. تُربط الرّصات الخارجية أو تُغطّى بشبك أو تُثقل — فهبة رياح واحدة قد تبعثر رصّة كاملة.

التداول والممارسة في الموقع

أبقى الأربطة والغلاف

01

يُترك غلاف المصنع في مكانه حتى وقت الاستخدام.

الرفع وليس الجرّ

02

تُحْمَل الألواح على حرفها والبلوكات بواسطة شخصين؛ الجرّ يمزق السطح ويُدَوِّر الأركان.

القطع النظيف

03

يُستخدَم سلك ساخن أو منشار ناعم الأسنان لقطع نظيف ودقيق بأقل فتات.

تجنّب دائمًا

- | | | | |
|---|---|---|--|
| × | ملامسة المذيبات والوقود | × | اللاهب المكشوف والشرر والأعمال الساخنة |
| × | ارتفاعات رص غير ثابتة أو مبالغ فيها | × | الشمس المباشرة لفترات طويلة |
| × | الأحمال المركزة الثقيلة فوق الألواح والبلوكات | × | ترك مواد سائبة معرضة للرياح |

مرجع سريع

البند	القاعدة
وضع التخزين	الألواح أفقيًا والبلوكات على أرض مستوية
الرض	ارتفاعات ثابتة — ممنوع التسلق
درجة الحرارة	جو عادي — بعيدًا عن مصادر الحرارة
الشمس والأشعة	تُغطى عند التخزين في العراء
يُبعد عن	اللهب والمذيبات والوقود
الرياح	ربط أو تثقيب الرضات الخارجية

undefined



تكنولوجيا العزل · تأسست عام 1987