

دليل التخزين والتداول

ألواح البوليسترين المبتثوق XPS



شروط التخزين

ألواح XPS خفيفة وصلبة وحساسة كيميائيًا للمذيبات والأشعة فوق البنفسجية. الرضّ المستوي والتغطية من الشمس والابتعاد عن مصادر الاشتعال تحافظ على كل لوح ضمن المواصفات.

رضّ مستوي ومدعوم بالكامل

01

تُرضّ الألواح أفقيًا على سطح نظيف ومستوي مع دعم كامل بطولها. الدعم غير المنتظم يقوّس الألواح بشكل دائم.

التغطية من الشمس

02

عند التخزين في العراء لأكثر من أسابيع قليلة، تُغطّى الرضّات بمشعّ معتم فاتح اللون. التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية يتلف سطح اللوح.

بعيدًا عن مصادر الاشتعال

03

البوليسترين قابل للاحتراق — حتى الدرجات المثبطة للهب. تُبعد الرضّات عن اللهب المكشوف وأعمال اللحام والقطع الساخن وأماكن التدخين.

بعيدًا عن المذيبات

04

المذيبات والوقود والمواد اللاصقة ذات الأساس المذيب تهاجم البوليسترين. تُخزّن الألواح بعيدًا عن مخازن الكيماويات وتُراجع توافقية اللواصق قبل الاستخدام.

التأمين ضد الرياح

05

الألواح خفيفة جدًا. تُربط الرضّات المخزنة في العراء أو تُثقل حتى لا تتطاير مع الرياح.

التداول والممارسة في الموقع

أبقى الغلاف كما هو

01

تُترك أربطة المصنع والغلاف في مكانها حتى وقت الاستخدام.

الحمل بعناية

02

تُحْمَل الألواح الطويلة على حرفها بواسطة شخصين، ولا تُسَقَط على أركانها.

القطع النظيف

03

يُقَطَّع اللوح بسكين حاد أو سلك ساخن للحصول على حواف مستقيمة وبلا فتات.

تجنّب دائمًا

- | | | | |
|---|--|---|---|
| × | اللاهب المكشوف والشرر والأعمال الساخنة | × | ملامسة المذيبات والوقود |
| × | الشمس المباشرة لفترات طويلة | × | الأحمال المركزة والأوزان الثقيلة فوق الرضات |
| × | ترك ألواح سائبة معرضة للرياح | × | جرّ الألواح على أسطح خشنة |

مرجع سريع

البند	القاعدة
وضع التخزين	أفقي بدعم كامل
الرض	قاعدة مستوية — بلا أحمال مركزة
درجة الحرارة	جو عادي — بعيدًا عن مصادر الحرارة
الشمس والأشعة	تُغطى عند التخزين في العراء
يُبعد عن	اللهب والمذيبات والوقود
الرياح	ربط أو تثقيب الرضات الخارجية

undefined

INSUTECH

تكنولوجيا العزل · تأسست عام 1987