

دليل التخزين والتداول

المستحلبات والدهانات البيتومينية



شروط التخزين

المستحلبات مواد ذات أساس مائي وحساسة لدرجات الحرارة. العبوات المحكمة والحماية من الصقيع وتدوير المخزون تحافظ على كل برميل صالحًا حتى آخر لتر.

العبوات الأصلية محكمة الغلق

01

تُخزَّن البراميل والعبوات واقفة بغطائها الأصلي محكم الإغلاق. العبوة المفتوحة تبدأ في تكوين قشرة سطحية — أحكم إغلاقها بعد كل استخدام.

الحماية من الصقيع

02

المستحلبات ذات الأساس المائي تتلف بالتجمد. تُخزَّن بين +5 و+35 درجة مئوية، ولا تُترك البراميل في العراء في ليالي الشتاء.

الظل والتهوية

03

توضع البراميل على طبّالي مرفوعة عن الأرض في مخزن مظلل وجيد التهوية. الشمس المباشرة تسخن البرميل وتقصّر عمر المنتج.

التقليب قبل الاستخدام

04

قلّب المستحلب برفق قبل التطبيق لاستعادة قوام متجانس بعد التخزين.

الالتزام بمدة الصلاحية

05

استخدم المنتج خلال مدة الصلاحية المدونة على الملصق، مع تدوير المخزون: الوارد أولاً يخرج أولاً.

التداول والممارسة في الموقع

حافظ على الملصق

01

لا تنقل المنتج إلى عبوات بدون ملصق. الملصق يحمل الدرجة ورقم التشغيل وتاريخ الإنتاج.

لا تخفيف عشوائي

02

لا يُخفَّف المنتج إلا إذا نصّت النشرة الفنية على ذلك وبالطريقة المحددة فيها.

نظّف الأدوات فورًا

03

نُظِّف الأدوات بالماء قبل جفاف المستحلب؛ فالمادة الجافة تحتاج إزالة ميكانيكية.

تجنّب دائمًا

العبوات المفتوحة أو غير محكمة الغلق ❌

التجمد — الصقيع يفسد المستحلب نهائيًا ❌

التلوث بالمذيبات أو الوقود ❌

الشمس المباشرة على البراميل المخزنة ❌

استخدام منتج تجاوز مدة صلاحيته ❌

تخزين البراميل على جانبها ❌

مرجع سريع

البند	القاعدة
وضع التخزين	براميل واقفة محكمة الغلق
الرض	على طبالي مرفوعة عن الأرض
درجة الحرارة	5+ إلى 35+ مئوية — بعيداً عن الصقيع
الشمس والطقس	مخزن مظلل وجيد التهوية
يُبَعَد عن	الصقيع والمذيبات واللهب المكشوف
تدوير المخزون	الوارد أولاً يخرج أولاً — خلال الصلاحية

undefined

INSUTECH

تكنولوجيا العزل · تأسست عام 1987